東 空 建 第 55 号
令和 8 年 8 月 17 日

東京都大田区羽田空港 3-5-1
株式会社 JAL みらい建設
　代表取締役社長　手島　康浩　殿

国土交通省 東京航空局長
伊地知　英己
（公印省略）

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、航空局工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して１４日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

１　工　事　名　　丘珠空港救難照明車庫その他解体工事

２　工　　期　　令和８年２月２４日　～　令和８年７月３１日

３　完成検査年月日　　令和８年８月５日

４　評定結果

①　評定点	７５点	項目別評定点は、別表１のとおり
②　技術提案履行確認	対象外	
③　工事技術的難易度評価	Ⅱ	項目別評価表は、別表２のとおり

５　送付先

㊒１０２－００７４　東京都千代田区九段南１－１－１５　九段第２合同庁舎
国土交通省 東京航空局 空港部 建築課 宛
ＴＥＬ　０３－６６８５－３００５

６　手続き等の問い合わせ先

㊒１０２－００７４　東京都千代田区九段南１－１－１５　九段第２合同庁舎
国土交通省 東京航空局 総務部 契約課 技術審査係　宛
ＴＥＬ　０３－５２７５－９２９２　　内線７３９５

別表1

項　目　別　評　定　点

件名:丘珠空港救難照明車庫その他解体工事

評価項目	細　　別	評定点／満点
1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般	3.1 点 ／ 3.3 点
	Ⅱ. 配置技術者	4.1 点 ／ 4.1 点
2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理	10.2 点 ／ 13 点
	Ⅱ. 工程管理	7.9 点 ／ 8.1 点
	Ⅲ. 安全対策	7.5 点 ／ 8.8 点
	Ⅳ. 対外関係	2.9 点 ／ 3.7 点
3. 出来形、品質 及び出来ばえ	Ⅰ. 出来形	11.1 点 ／ 14.9 点
	Ⅱ. 品　質	11 点 ／ 17.4 点
	Ⅲ. 出来ばえ	7.5 点 ／ 8.5 点
4. 工事特性	Ⅰ. 施工条件への対応	3.3 点 ／ 7.3 点
5. 創意工夫	Ⅰ. 創意工夫	2.9 点 ／ 5.7 点
6. 社会性等	Ⅰ. 地域への貢献等	3.2 点 ／ 5.2 点
7. 法令遵守等		0 点
評定点合計		75 点 ／ 100 点

別表２

工事技術的難易度項目別評価表

件名：丘珠空港救難照明車庫その他解体工事

大項目	評価	小項目	評価
１．建物条件	C	① 規模	C
		② 構造	—
		③ 形状	C
		④ その他	—
２．技術特性	C	① 工法等	C
		② その他	C
３．自然条件	B	① 支持地盤	—
		② 山留め・止水	B
		③ 気象・海象	C
		④ その他	C
４．社会条件	B	① 仮設条件	C
		② 地中障害物	B
		③ 近接施工	C
		④ 騒音・振動	C
		⑤ 水質汚濁	C
		⑥ その他	C
５．マネジメント特性	B	① 他工区調整	C
		② 住民対応	C
		③ 関係機関対応	B
		④ 工程管理	C
		⑤ 品質管理	C
		⑥ 安全管理	C
		⑦ その他	C
建物機能分類		簡易	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	