

◆第2ターミナルアクセス道路の通行規制（車線減少）のお知らせ◆

この度、「東京国際空港東側貨物地区共同溝改良工事」において、第2ターミナルへのアクセス道路で通行規制（車線減少）を実施いたします。

通行規制については工事内容により通行帯の位置が変わります。工事中はご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.工事件名 令和4年度 東京国際空港東側貨物地区共同溝改良工事

2.発注者 国土交通省 関東地方整備局

連絡先 東京空港整備事務所

TEL：03-5756-6576（夜間・休日連絡先：080-2304-8072）

3.受注者 東洋・りんかい日産特定建設工事共同体 TEL:03-5579-7751

現場代理人：島浦 貴志（080-5898-8820）

監理技術者：高力 秀幸（090-6749-3695）

4.規制期間 令和5年4月3日～令和5年9月30日


※工事の進捗により開始日、終了日の変更が発生します。

5.規制箇所 第2ターミナルへのアクセス道路（合流部）

6.規制内容 2車線道路の1車線を作業帯にし、通行帯を1車線にする。

7.その他 通行帯は工事内容により変わります。（下記の規制図を参照）


凡例

 作業帯

 通行帯


通行規制図①

令和5年4月



通行規制図②

令和5年5月、令和5年7月上旬～中旬
令和5年8月



通行規制図③

令和5年6月、令和5年7月中旬～下旬
令和5年9月

