

支出負担行為担当官
大阪航空局長 塩田 昌弘

「福岡空港RVA装置移設その他工事」質問回答書

標記の仕様書等に関する質問事項について、下記のとおり回答致します。

記

	質問に関する入札説明書、 特記仕様書等の記載箇所	質問事項	回答
1	仕様書 P21	TAPS端末設置図のOA卓について、平面図記載のサイズに合わせるとサンワサプライED-SK1007GYではなくED-SK6080GYが該当しますが、平面図記載のサイズに合わせる認識でよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり「ED-SK6080GY」にてご対応をお願いします。 また、プリンタ台についても「LPS-T111」への変更をお願いいたします。
2	仕様書 P23	統括卓機器設置図平面図記載のサブ筐体にクランプ型モニターアームの設置は難しいと思いますが、据置型でも問題ないでしょうか。 (据置型だとモニターの前後の調整が難しくなります。)	グロメット式での固定で考えております。
3	仕様書 P27	場所が第二庁舎2階TAPS機器室となっておりますが、新庁舎5階TAPS-EQ室の誤りだと思われれます。	図面名称の「第二庁舎2回TAPS機器室」が誤記のため、「新庁舎5階TAPS-EQ室」に修正いたします。
4	仕様書 P75	接続先になっているIDFについて、仕様書P67第二庁舎2階無線機器室に番号④IDFと番号⑤IDF(2)がありますが接続先はどちらになりますでしょうか。	「④IDF」への接続を想定しています。
5	仕様書 P78	TJV0.5-2C×25の記載が実線にありませんが記載あやまりでしょうか。	「TJV0.5-2C×25」は誤記(消え残り)であり、本工程対象外となります。