

(別紙第1)

新千総第362号
令和8年3月31日

北海道札幌市東区北8条東3丁目1-1
宮村ビル2階
岩崎通信機株式会社 北海道支店
支店長 高橋 直人 殿

新千歳空港事務所長
黒川 俊之
(公 印 省 略)

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、航空局工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- 1 工 事 名 新千歳空港事務所庁舎電話交換機更新その他工事
- 2 工 期 令和8年1月16日～令和8年3月27日
- 3 完成検査年月日 令和8年3月24日
- 4 評定結果
 - ① 評定点 73 点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ②技術提案履行確認 対象外
 - ③工事技術的難易度評価 III 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先
〒066-8504 北海道千歳市美々新千歳空港内
国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所 総務課宛
T E L 0123-23-4101
- 6 手続き等の問い合わせ先
〒066-8504 北海道千歳市美々新千歳空港内
国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所 会計課宛
T E L 0123-23-4154

別表 1

項 目 別 評 定 点

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9点／3.3点
	II. 配置技術者	4.1点／4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	94点／13.0点
	II. 工程管理	7.7点／8.1点
	III. 安全対策	6.2点／8.8点
	IV. 対外関係	3.7点／3.7点
3. 出来形、品質 及び出来ばえ	I. 出来形	13.1点／14.9点
	II. 品 質	94点／17.4点
	III. 出来ばえ	7.5点／8.5点
4. 工事特性（加点のみ）	施工条件等への対応	3.3点／7.3点
5. 創意工夫（加点のみ）	創意工夫	2.9点／5.7点
6. 社会性等（加点のみ）	地域への貢献等	3.2点／5.2点
7. 法令遵守等（減点のみ）	工事事象などによる 減点	
	総合評価による減点	
評定点合計		73.4点／100.0点

別表 2 - 3

工事技術的難易度項目別評価表（設備）

大項目	評価	小項目	評価
1. 設備システム 種別条件		①システム種別	C
		②システム規模	C
		③その他	C
2. 技術特性		①工法等	B
		②その他	C
3. 設備システム 複合条件		①システム間複合度	C
		②システム複雑度	C
		③その他	C
4. 社会条件		①仮設条件	-
		②地中障害物	-
		③近接施工	-
		④騒音・振動	-
		⑤水質汚染	-
		⑥その他	C
5. マネジメント特性		①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
工事区分		電気設備工事	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅲ	