

新 千 分 第 5 号
令 和 8 年 7 月 2 日

セコム株式会社
代表取締役社長 吉田 保幸 殿

新千歳空港事務所長 田中 剛志

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、航空局工事成績評定に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

1. 工事名 新千歳空港事務所札幌分室庁舎自動火災報知設備及び付帯設備更新工事

2. 工期 令和8年2月4日 ～ 令和8年6月30日

3. 完成検査年月日 令和8年6月29日

4. 評定結果

①評定点	71 点	項目別評定点は別表1のとおり
②技術提案履行確認	対象外	
③工事技術的難易度評価	Ⅱ	項目別評定点は別表2のとおり

5. 送付先

〒007-0837 北海道札幌市東区北37条東26丁目1-25
国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所札幌分室 宛
TEL：（011）780-5214

6. 手続き等問い合わせ先

〒066-8504 北海道千歳市美々新千歳空港内
国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所 会計課 宛
TEL：（0123）23-4154

別表 1

項 目 別 評 定 点

評 価 項 目	細 別	評 定 点 / 満 点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	6.9 / 8.1点
	III. 安全対策	6.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7点
3. 出来形、品質 及び出来映え	I. 出来形	10.1 / 14.9点
	II. 品質	9.4 / 17.4点
	III. 出来映え	7.5 / 8.5点
4. 工事特性（加点のみ）	施工条件等への対応	3.3 / 7.3点
5. 創意工夫（加点のみ）	創意工夫	2.9 / 5.7点
6. 社会性等（加点のみ）	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7. 法令遵守等（減点のみ）	工事事故などによる減点	0
	総合評価による減点	—
評 定 点 合 計		71 / 100.0点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（無線設備）

大 項 目	評 価	小 項 目	評 価
1. 設備システム 種別条件	C	①システム規模	C
		②付帯設備規模	C
2. 作業条件	B	①作業場所	B
		②作業地域	C
3. 運用条件	C	①運用要件	C
4. 社会条件	C	①地中障害物	－
		②近接施工	－
		③騒音・振動	－
		④その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工事調整	C
		②関係機関対応	C
		③工程管理	C
		④品質管理	C
		⑤安全管理	C
		⑥その他	C
工事区分		一般（庁舎、局舎等）	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	