

阪 空 土 第 89号
令和7年6月13日

徳島県板野郡松茂町豊岡字芦田鶴113-6
大東興業株式会社
代表取締役 松浦 恵 殿

大阪航空局長 石井 靖男
(公印省略)

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、航空局工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

- 1 工 事 名 徳島空港土木施設維持修繕工事（令和6年度分）
- 2 工 期 令和4年4月1日～令和7年3月31日
- 3 完成検査年月日 令和7年3月31日
- 4 評定結果
 - ① 評定点 75点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 履行
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先
〒540-8559 大阪府大阪市中心区大手前3丁目1番41号
国土交通省 大阪航空局 空港部 土木課 土木第一係 宛
T E L 06-6937-2733
- 6 手続き等の問い合わせ先
〒540-8559 大阪府大阪市中心区大手前3丁目1番41号
国土交通省 大阪航空局 総務部 契約課 契約係
T E L 06-6937-2708

別表1

項 目 別 評 定 点

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 点 ／ 3. 3点
	II. 配置技術者	3.5 点 ／ 4. 1点
2. 施工状況	I. 施工管理	9.4 点 ／ 13. 0点
	II. 工程管理	6.9 点 ／ 8. 1点
	III. 安全対策	7.2 点 ／ 8. 8点
	IV. 対外関係	2.9 点 ／ 3. 7点
3. 出来形、品質 及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 点 ／ 14. 9点
	II. 品 質	11 点 ／ 17. 4点
	III. 出来ばえ	7.5 点 ／ 8. 5点
4. 工事特性(加点のみ)	I. 施工条件等への対応	5.7 点 ／ 7. 3点
5. 創意工夫(加点のみ)	I. 創意工夫	3.3 点 ／ 5. 7点
6. 社会性等(加点のみ)	I. 地域への貢献等	3.2 点 ／ 5. 2点
7. 法令遵守等(減点のみ)	工事事故などによる減点	0 点
	総合評価による減点	0 点
評定点合計		75 点 ／ 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（土木）

大 項 目	評価	小 項 目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	—
		②形状	—
		③その他	B
2. 技術特性	C	①工法等	—
		②その他	—
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	—
		②地質	—
		③地形・ヤード	—
		④気象・海象	—
		⑤その他	—
4. 社会条件	C	①地中障害物	—
		②近接施工	—
		③騒音・振動	—
		④水質汚濁	—
		⑤工事区域	—
		⑥作業用道路・ヤード	—
		⑦供用規制	—
		⑧その他	—
5. マネジメント特性	C	①他工区調整	—
		②住民対応	—
		③関係機関対応	—
		④工程管理	—
		⑤品質管理	—
		⑥安全管理	—
		⑦その他	—
工事区分		土木施設維持	
「易、やや難、難評価」		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅲ）		Ⅱ	