

令和 7 年 5 月 12 日

代表取締役 玉城 勝二 殿

(公印省略)

- | | |
|----------------|--|
| 1. 工 事 名 | 那覇空港歩道ルーフ改修工事 |
| 2. 工 期 | 令和6年8月1日～令和7年3月14日 |
| 3. 完成検査年月日 | 令和7年3月25日 |
| 4. 評 定 結 果 | |
| ①評 定 点 | 79点 項目別評定点は、別表1のとおり |
| ②技術提案履行確認 | 対象外 |
| ③工事技術的難易度評価 | Ⅱ 項目別評価は、別表2のとおり |
| 5. 送 付 先 | 〒540-8559 大阪府中央区大手前3丁目1番41号
国土交通省 大阪航空局 空港部 土木課 土木第二係 宛
TEL：06-6937-2733 |
| 6. 手続き等の問い合わせ先 | 〒540-8559 大阪府中央区大手前3丁目1番41号
国土交通省 大阪航空局 総務部 契約課 契約係
TEL：06-6937-2708 |

別表1

項 目 別 評 定 点

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.3 点 ／ 3.3 点
	II. 配置技術者	4.1 点 ／ 4.1 点
2. 施工状況	I. 施工管理	13 点 ／ 13.0 点
	II. 工程管理	6.3 点 ／ 8.1 点
	III. 安全対策	6.2 点 ／ 8.8 点
	IV. 対外関係	3.7 点 ／ 3.7 点
3. 出来形、品質 及び出来ばえ	I. 出来形	11.3 点 ／ 14.9 点
	II. 品 質	11 点 ／ 17.4 点
	III. 出来ばえ	7.5 点 ／ 8.5 点
4. 工事特性(加点のみ)	施工条件等への対応	4.5 点 ／ 7.3 点
5. 創意工夫(加点のみ)	創意工夫	4.1 点 ／ 5.7 点
6. 社会性等(加点のみ)	地域への貢献等	3.7 点 ／ 5.2 点
7. 法令遵守等(減点のみ)		0 点
評定点合計		79 点 ／ 100.0 点

※評定点の合計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（土木）

大 項 目	評価	小 項 目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	C
		②形状	C
		③その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	C
		②地質	C
		③地形・ヤード	C
		④気象・海象	B
		⑤その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	C
		⑤工事区域	C
		⑥作業用道路・ヤード	C
		⑦供用規制	B
		⑧その他	C
5. マネジメント特性	C	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
工事区分		道路附属施設	
「易、やや難、難評価」		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅲ）		Ⅱ	