

大 施 広 第 200 号
令和8年3月10日

契約の相手方

所 在 地 東京都北区志茂五丁目37番13号
商 号 又 は 名 称 東伸電機株式会社
代 表 者 氏 名 代表取締役 此川 哲雄

国土交通省 大阪航空局
大阪空港事務所長 山西 智之

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、航空局工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせは下記のとおりです。

記

- 1 工 事 名 串本RX引込開閉器盤取替工事
- 2 工 期 令和7年2月1日 ～ 令和7年3月25日
- 3 完成検査年月日 令和7年3月19日
- 4 評定結果
 - ① 評定点 76 点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 III 項目別評定表は、別表2のとおり
- 5 送付先
〒563-0036 大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地
国土交通省大阪航空局大阪空港事務所管制保安部施設運用管理官宛
TEL 06-6843-1364
- 6 手続き等の問い合わせ先
〒563-0036 大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地
国土交通省大阪航空局大阪空港事務所総務部会計課宛
TEL 06-6843-1036

別表1

項 目 別 評 定 点

評価項目	細 別	評価点	／	満 点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1	／	3.3 点
	II. 配置技術者	3.5	／	4.1 点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.2	／	13.0 点
	II. 工程管理	7.3	／	8.1 点
	III. 安全対策	6.5	／	8.8 点
	IV. 対外関係	3.3	／	3.7 点
3. 出来形、品質 及び出来ばえ	I. 出来形	13.1	／	14.9 点
	II. 品 質	12.0	／	17.4 点
	III. 出来ばえ	6.5	／	8.5 点
4. 工事特性(加点のみ)	施工条件等への対応	3.3	／	7.3 点
5. 創意工夫(加点のみ)	創意工夫	2.9	／	5.7 点
6. 社会性等(加点のみ)	地域への貢献等	4.2	／	5.2 点
7. 法令遵守等(減点のみ)	工事事務などによる減点	0		
	総合評価による減点	—		
評定点合計		76.0	／	100.0 点

別表 2

串本RX引込開閉器盤取替工事

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 設備システム種別条件	C	①システム種別	C
		②システム規模	C
		③その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 設備システム複合条件	C	①システム間複合度	C
		②システム複雑度	C
		③その他	C
4. 社会条件	C	①仮設条件	C
		②地中障害物	C
		③近接施工	C
		④騒音・振動	C
		⑤水質汚染	C
		⑥その他	C
5. マネジメント特性	A	①施工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	A
建物機能分類		一般	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅲ	