

乗務員の皆様へ



搭乗者の安全確保は機長の責務です！

搭乗者が誤ってエプロン境界線を越える事案が発生しました。
エプロンからエプロン境界線を越えた先は航空機が走行する
誘導路であり、大変危険な行為です！

乗務員の方はエプロン～C A B 庁舎間の
行き帰りや航空機周辺において搭乗者の
安全確保の徹底をお願いします。

